

LISTADO DE PUERTOS

Clv. del puerto: 25001	Nombre del Puerto: TOPOLOBAMPO	Longitud	-109.05600	Latitud	25.59300
Municipio: 25001 AHOME					



Áreas de Agua

Clave Única:	Nombre	Descripción de la Localización	Localización en el		Área(m2)	Ancho Plantilla (m)	Profundidad (m)	Diám. Máx. Ciaboga (m)	Fecha de Sondeo	Observaciones
			Plano	Longitud (m)						
2500195320001	Fondeadero	Mar abierto, frente a boya de 58 recalada			20,000		-20		01/06/2006	Area natural
2500195310001	Bocana	Entre boya 1 y boya 2	59	560	84,000		-12	400	01/06/2006	Area natural
2500195310002	Canal Exterior de Acceso	Al Sur de la bocana	60	6,000	2,100,000	150	-12		01/06/2006	
2500195310003	Canal Interior de Acceso	De la bocana a la dársena	61	11,000	3,850,000	150	-12		01/11/1999	7.6 Km son dragados
2500195300001	Canal a Puerto Pesquero	Del canal de acceso a la dársena pesquera	62	4,000	400,000	60	-5		01/11/1999	2 Km naturales
2500195300002	Dársena de Ciaboga Transbordadores	Frente a muelles de carga general y del transbordador	63		210,000		-8	500	01/06/2006	Algunas zonas tienen hasta 20 m de profundidad
2500194300001	Dársena de Pesca	En el puerto pesquero	64		40,000		-5	150	01/11/1999	Area aproximada e irregular
2500194310001	Dársena de Maniobras	Frente al muelle de Pemex N° 2	65		350,000		-15	500	01/11/1999	Area Natural
2500194320001	Dársena de Contenedores	Frente a Muelle de Contenedores	66		195,000		-12	500	01/06/2006	
2500194320002	Fondeadero 2	Frente a dársena y Muelle de Contenedores	67		126,000		-15	400	01/06/2006	Area Natural



Áreas de Almacén

Clave Única	Nombre	Localización en el Plano	Año de Construcción	Dimensiones (m)	Estructura	Entidad que la Opera	Área Total m2	Área Útil m2	Capacidad m3	Uso	Servicios
	Patio Transbordadores	84	2006	405x95	Concreto Hidráulico asfáltico	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	38,500.00	36.00	77000	Carga general	Agua, Iluminación Caseta de vigilancia
	Almacén 1 Transbordadores	85	1974	16.5x14.5	Estructura de concreto, muros de piedra, losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	240.00	180.00	480	Resguardo	Agua electricidad, iluminación
	Almacén 2 Transbordadores	86	1974, 1981	21.0x10.5	Estructura de concreto, muros de piedra, losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	220.50	160.50	441	Resguardo	Agua electricidad, iluminación

LISTADO DE PUERTOS

Bodega de Tránsito Muelle de Carga Genera (exfiscal)	87	1981	54 x 30	Concreto armado, muros block cubierta lámina metálica	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	1,620.00	1,450.00	9720	Carga general	Electricidad, alumbrado, equipo c/incendio
Patio Muelle Carga General (exfiscal)	88	1981	88 x 75	Concreto hidráulico	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	6,600.00	4,980.00	13200	Carga general	Agua electricidad. Alumbrado y caseta de vigilancia eq. C/incendio
Almacén Administrativo	89	1989	20x15	estructura y muros de acero cubierta de lámina	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V	300.00	230.00	600	resguardo	Agua electricidad. Alumbrado, eq. C/incendio
Bodega de Consolidación	90	1991 1996	56 x 40	Estructura metálica y muros de block, cubierta de lámina	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	2,240.00	2,000.00	13440	Carga general	Alumbrado, electricidad eq. c /incendio
Cobertizo de Consolidación	91	1991 1996	56 x 40	Estructura metálica y cubierta de lámina	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	2,240.00	2,000.00	13440	Carga general	Alumbrado, electricidad y equipo c/incendio
Patio para Contenedores	92	1991 2006	500 x 250 600x300	Concreto hidráulico asfáltico	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	180,000.00		155000	300000	Carga general
Bodega TTT	93	1991	150x35	Concreto hidráulico, block, losa de concreto	Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A de C.V.	6,855.00	5,250.00	360,000 ton/año	Graneles	Agua, Electricidad, alumbrado, caseta de vig, equipo fijo, eq/incendio y vías ffcc
Cobertizo Aduana	94	1993	23x16	Estructura metálica, cubierta de lámina	Aduana	370.00	300.00	740	Carga general	Electricidad, alumbrado, caseta de vigilancia
Cobertizo Taller Mecánico	95	1997	14x12	Estructura metálica y cubierta plana de lámina	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V	168.00	148.00		Mantenimiento	Agua, Electricidad, alumbrado, eq. c/ incendio
Patio Aduana	96	1997	110x 50	Concreto hidráulico	Aduana	5,750.00	4,750.00	10400	Carga general	Agua, Electricidad, alumbrado, caseta de vigilancia
Hangar Señalamiento Marítimo	97	2000	12x10	Estructura concreto, muros de block y losa de lámina	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V	130.00	90.00		Resguardo de Transporte Marítimo	Agua, Electricidad, alumbrado, eq. c/ incendio
Cobertizo de Cabuiería	98	2002	20x11.5	Estructura metálica y cubierta lámina	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V	230.00	170.00	460	Resguardo	Agua, Electricidad, alumbrado, eq. c/ incendio
Bodega de Consolidación 2	99	2005	40x40	Estructura metálica muros de block y cubierta lámina	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V	1,600.00	1,440.00	9600	Carga General	Electricidad, alumbrado, eq. c/ incendio
Bodega de Consolidación 3	121	2008	340x470	Rellenos en mar a la cota de 7.70m con material petreo	Administración portuaria integral, s.a. de c.v	160,000.00	150,000.00		Carga General	Terrenos de reserva para alojamiento de camiones de carga

LISTADO DE PUERTOS

2500194310007	Bodega de Fertilizantes	120	2010	43 x 77	Concreto Reforzado	Terminal Transoceanica de Topolobampo, S.A. de C.V.	3,542.00	3,311.00	30000	resguardo	fertilizantes
---------------	-------------------------	-----	------	---------	--------------------	---	----------	----------	-------	-----------	---------------



Edificios

Clave Única:	Nombre:	Localización en el Plano	Año de Construcción	Prop.	Niveles	Área Total m2	Estructura	Administrador	Uso	Observaciones
	Bascula terminal de Transbordadores	100	1981	F	1	46.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios	
	Oficinas Capitanía/ terminal e Transbordadores Ampliación y remodelación del edificio	101	1988 2002 2010	F	2	2,675.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto Revestimiento de pisos y muros muros semirrigidos y cubierta de estructura de acero.	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Oficinas y servicios	
	Subestación Eléctrica transbordadores	102	1988	F	1	76.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios	
	Oficinas Operativas 1 Administrativas Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	103	1991 2004	F	2	418.00	Metálica/Concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Oficinas y servicios	
	Bascula 2	104	1991	F	1	124.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios	
	Subestación Eléctrica 1	105	1991	F	1	76.50	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios	
	Subestación Eléctrica 2	106	1991	F	1	76.50	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios	
	Caseta Acceso operaciones	107	1991	F	1	20.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios	

LISTADO DE PUERTOS

Caseta Mareógrafo	108	1991	F	1	7.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios
Caseta de Revisión Aduana	109	1993	F	1	26.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Aduana	Servicios
Subestación Eléctrica Aduana	110	1993	F	1	43.50	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Aduana	Servicios
Oficina Taller Mecánico	111	1997	F	1	76.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios
Oficinas Administrativas Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	112	1991 2004	F	3	1,470.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Oficinas
Modulo para Usuarios	113	1999 2005	F	1	170.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Particular	Oficinas
Oficinas de Señalamiento Marítimo	114	2000	F	1	10.50	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Oficinas
Oficinas Multipanel Aduana	115	2000	F	1		Losa de cimentación de concreto, muros de multipanel cubierta de lámina	Aduana SAT	Oficinas
Edificio de Bomberos	116	2002 2005	F	1	280.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto aligerada	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Oficinas y Servicios
Bascula 1	117	2003 2005	F	1	124.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios
Oficinas Operativas 2 Administrativas Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	118	2002	F		303.00	Estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Oficinas y Servicios

LISTADO DE PUERTOS

Clave Única	Nombre	Localización en el Plano	Año de Construcción	Prop.	Disposición	Longitud	Ancho	Bandas	Long.	Altura	Prof.	Estructura	Opera	Movimiento
	Caseta de control de acceso	119	2005	F	1	315.00						Columnas de concreto estructura .cubierta de acero y lámina, casetas estructura de concreto, muros de tabique , losa de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Servicios
Obras de Atraque														
2500194320003	Muelle Pemex	68	1981	F	Espigón	312	25	2		3.5	-12	Pilotes de acero, losa plana de concreto	Pemex	Altura y Cabotaje
2500196330001	Astillero Verrcobeach	69	1982	P	Marginal	37	25	2		1	-2	Muro de piedra	Particular	Local
2500195310004	Muelle Propemex	70	1942	P	Marginal	95	20	1		3.2	-3.6	Pilotes y losa plana de Concreto	Federación de Cooperativas de Alta Mar	Local
2500194310002	Muelle del Transbordador	71	1974/ 2006	F	Espigón	170	6.5	1		3.2	-8	Pilotes y losa plana de Concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Cabotaje
2500194310003	Muelle de Carga General	72	1979	F	Marginal	99	15	1		3.2	-9.5	Pilotes y losa plana de Concreto armado	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Altura y Cabotaje
	Muelle PROPETOPO 2	73	1982	F	Marginal	57	14	1		3.2	-8	Pilotes y losa plana de Concreto armado	Mareden	Cabotaje
2500194300002	Muelle PROPETOPO 1	74	1978	F	Espigón	40.5	5	2		1.6	-5	Pilotes y losa plana de Concreto armado	Mareden	Local
2500194310004	Muelle de TTT, S.A de C.V.	75	1991	F	Marginal	135	12	1		3.5	-12	Pilotes y losa plana de Concreto armado	TTT, S.A de C.V.	Altura
2500194320004	Muelle de Contenedores	76	1991	F	Marginal	240	21.6	1		3.5	-12	Pilotes y losa plana de Concreto armado	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Altura y Cabotaje
2500194310005	Muelle Club Náutico	77	1970	P	Espigón	37.5	5	2		1.5	-2	Muros de concreto	Club Náutico de Topolobampo, A.C.	Local
2500196340001	Muelle de Pesca	78	1983	F	L	360	10	1		2.7	-5	Pilotes y losa plana de Concreto armado	API	Cabotaje
2500194300003	Muelle Pesquero en Espigón	79	1982	F	Espigón	38.4	8	2		2.7	-5	Muros de concreto	Combustibles y Lubricantes de Topolobampo	Local

LISTADO DE PUERTOS

2500194310006	Muelle de Cemex	80	1998	P	D. Alba	60	8	1	3	-5	Pilotes de acero, duque concreto, armadura acero	CEMEX	Local
	Muelle Transbordador API	81	1999	F	Espigón D. Alba	100	6	1	3	-6	Pilotes de acero, duque concreto, pasarela metálica	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Cabotaje
	Muelle para Catamarán	82	2002	F	Marginal	49.5	8.4	1	2.6	-8	Pilotes de acero, losa plana de concreto,	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Local
	Muelle a pie de faro	83	2003	F	Espigón	6	1.6	1	1.5	-2	Muros de concreto	Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.	Local
	Bitas 1	122	2010	F		4.5	4.5	1	0	-1.5		Bloque de concreto	A.P.I
	Bitas 2	122	2010	F		4.5	4.5	1	0	-1.5		Bloque de concreto	A.P.I



Obras de Protección

Clave Única	Nombre	Descripción de la Localización	Localización en el Plano	Año de Construcción	Longitud	Ancho Corona (m)	Altura de Corona (m)	Descripción	Observaciones
2500196320001	Enrocamiento Marginal Muelle de Contenedores	En el Cerro Gallinas	55	1,990	1,205	2	2	Piedra hasta 1.0 ton	
2500196330002	Enrocamiento Marginal Zona de Transbordadores	A un lado del muelle del transbordador	56	1,986	785	3	3	Piedra hasta 0.5 ton	
2500196320002	Enrocamiento marginal en bordo de los patios	En perímetro del recinto portuario	57	2,001	1,303	3	3	Piedra hasta de 0.8 ton.	
	Enrocamiento Marginal ampliación zona suroeste.	Ampliación del recinto portuario	120	2,009	1,100	3	3	Piedra hasta de 1.5 m	



Señalamiento Marítimo

Clave Única	Nombre	Descripción de la Localización	Localización en el Plano	Tipo de Luz	Periodo	No. Destellos	Color Señal	Altura Señal	Alcance Geográfico Millas	Alcance Luminoso	Estructura	Observaciones
2500191250001	Faro Cerro Partido	Instalado sobre el Cerro Partido en la Ensenada Copas	1	Giratoria	7	1	Blanco	95	24	35	Cilíndrica de concreto	
2500177250001	Racón Topolobampo	Instalado sobre la Boya de Recalada	2				Cod. Morse "T"		20			Responde a los pulsos de r
2500177250002	Boya de Recalada	Instalada a la salida del Canal de Navegación	3	Destellante	10	1	Blanco	6	5	8	Cilíndrica metálica	
2500178260001	Boya N° 1	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	4	Destellante	3	1	Verde	3	5	5	Cilíndrica metálica	

LISTADO DE PUERTOS

2500178250001	Boya N° 2	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	5	Destellante	3	1	Rojo	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500179260001	Boya N° 3	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	6	Destellante	3	1	Verde	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500179260002	Boya N° 4	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	7	Destellante	3	1	Rojo	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500180270001	Boya N° 5	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	8	Destellante	3	1	Verde	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500181260001	Boya N° 6	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	9	Destellante	3	1	Rojo	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500182270001	Boya N° 7	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	10	Destellante	3	1	Verde	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500182270002	Boya N° 8	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	11	Destellante	3	1	Rojo	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500183270001	Boya N° 9	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	12	Destellante	3	1	Verde	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500184270001	Boya N° 10	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	13	Destellante	3	1	Rojo	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500184280001	Boya N° 11	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	14	Destellante	3	1	Verde	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500185270001	Boya N° 12	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	15	Destellante	3	1	Ambar	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500186280001	Boya N° 13	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	16	Destellante	3	1	Verde	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500186280002	Boya N° 14	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	17	Destellante	3	1	Rojo	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500187280001	Boya N° 15	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	18	Destellante	3	1	Verde	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500187280002	Boya N° 16	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	19	Destellante	3	1	Rojo	3	3	5	Cilíndrica metálica

LISTADO DE PUERTOS

2500189270001	Boya N° 17	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	20	Destellante	3	1	Verde	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500189270002	Boya N° 18	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	21	Destellante	3	1	Rojo	3	3	5	Cilíndrica metálica
2500191280001	Boya N° 19	Instalada en la margen derecha del Canal de Navegación	22	Destellante	3	1	Verde	2	3	2	Cilíndrica metálica
2500190260001	Boya N° 20	Instalada en la margen izquierda del Canal de Navegación	23	Destellante	3	1	Rojo	2	3	2	Cilíndrica metálica
2500193310001	Boya 21	Margen derecha del canal pesquero	24	Destallante	3	1	Verde	3	3	2	Cilíndrica metálica
2500194320005	Boya N° 22	Instalada en la margen izquierda del Canal Pesquero	25	Destellante	3	1	Ambar	2	3	2	Cilíndrica metálica
2500194310008	Boya N° 23	Instalada en la margen Derecha del Canal Pesquero	26	Destallante	3	1	Verde	3	3	2	Cilíndrica metálica
2500189300001	Boya N° 24	Instalada en la margen izquierda del Canal Pesquero	27	Destallante	3	1	Rojo	2	3	2	Cilíndrica metálica
2500192340001	Boya N° 25	Instalada en la margen derecha del Canal Pesquero	28	Destallante	3	1	Verde	2	3	2	Cilíndrica metálica
2500190260002	Boya N° 26	Instalada en la margen Izquierda del Canal Pesquero	29	Destallante	3	1	Rojo	3	3	2	Cilíndrica metálica
2500190260003	Baliza Enfilación Anterior El Baviri	Instalada en el Cerro El Baviri	30	Destallante	3	1	Blanco	30	16	20	Troncopiramidal metálica
2500192270001	Baliza Enfilación Posterior Iturbe	Instalada en el Cerro Iturbe	31	Destallante	2	1	Blanco	100	25	20	Troncopiramidal metálica
2500193280001	Baliza Enfilación Anterior Punta Copas	Instalada en Punta Copas	32	Destallante	3	1	Blanco	13	11	12	Troncopiramidal metálica
2500194290001	Baliza Enfilación Posterior Punta Copas	Instalada en Punta Copas	33	Destallante	2	1	Blanco	16	12	20	Troncopiramidal metálica
2500195300003	Baliza Enfilación Anterior Punta Prieta	Instalada en Punta Prieta	34	Destallante	3	1	Blanco	6	9	9	Cilíndrica de concreto
2500195310005	Baliza Enfilación Posterior Punta Baja	Instalada en Punta Baja	35	Destallante	2	1	Blanco	15	12	12	Troncopiramidal metálica
2500194300004	Baliza Punta Pinto	Instalada en Punta Pinto	36	Destallante	3	1	Rojo	8	10	8	Cilíndrica de concreto
2500194300005	Baliza Punta San Carlos	Instalada en Punta San Carlos	37	Destallante	3	1	Rojo	10	11	8	Cilíndrica metálica

DEPARTAMENTO DE CATASTRO, INSTALACIONES Y RECINTOS

LISTADO DE PUERTOS

2500194300006	Baliza Punta San Carlos II	Instalada en Punta San Carlos	38	Destellante	3	1	Rojo	5	5	6	Troncopiramidal metálica
2500194300007	Baliza Muelle Contenedores Oriente	Instalada en la banda Este del Muelle de Contenedores	39	Destellante	3	1	Verde	5	5	6	Cilíndrica metálica
2500195310006	Baliza Muelle Contenedores Poniente	Instalada en la banda Oeste del Muelle de Contenedores	40	Destellante	3	1	Verde	5	5	9	Cilíndrica metálica
2500197330001	Baliza Muelle TTT Oriente	Instalada en la banda Este del Muelle TTT	41	Destellante	3	1	Verde	5	5	6	Cilíndrica metálica
2500197330002	Baliza Muelle TTT Poniente	Instalada en la banda Oeste del Muelle de TTT	42	Destellante	3	1	Verde	5	5	6	Cilíndrica metálica
2500194310009	Baliza Muelle Mareden Norte	Instalada en el Muelle Mareden	43	Destellante	3	1	Verde	3	5	6	Cilíndrica metálica
2500194310010	Baliza Muelle Mareden Sur	Instalada en el Muelle Mareden	44	Destellante	2	1	Verde	7	5	6	Cilíndrica metálica
2500196330003	Baliza Escollera Norte CFE	Instalada en el morro de la Escollera Norte	45	Destellante	3	1	Verde	6	5	6	Cilíndrica metálica
2500196330004	Baliza Escollera Sur CFE	Instalada en el morro de la Escollera Sur	46	Destellante	3	1	Verde	6	5	6	Cilíndrica metálica
2500194300008	Baliza muelle Transbordadores	Instalado en la banda sur del muelle	47	Destellante	3	1	Verde	5	5	6	Cilíndrica metálica
	Baliza Duque de alba, API	Instalado en el 2° duque de alba	48	Destellante	3	1	Verde	7	5	6	Cilíndrica metálica
	Baliza Duque de alba, Cemex Norte	Instalado en la banda de atraque del duque	49	Destellante	3	1	Verde	5	5	6	Cilíndrica metálica
	Baliza Duque de alba Cemex Sur	Instalado en la banda de atraque del duque	50	Destellante	3	1	Verde	5	5	6	Cilíndrica metálica
	Baliza Duque de alba Pemex 1	Instalado en la banda de atraque del duque	51	Destellante	3	1	Verde	6	5	8	Cilíndrica metálica
	Baliza Duque de alba Pemex 2	Instalado en la banda de atraque del duque	52	Destellante	3	1	Rojo	6	5	8	Cilíndrica metálica
	Boya de Propósito Especial	Dársena de Ciaboga en Transbordadores	53	Destellante	2	1	Ambar	2	5	6	Cilíndrica metálica
2500196320003	Baliza en Escollera rampa de señalamiento marítimo	Escollera junto a rampa de señalamiento marítimo	54	Destellante	3	1	Rojo	3.5	5	6	Cilíndrica metálica